

	ACTA DE VISITA DE OBRA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	N° DE VISITA	
		OFICIO DE VISITA	

VISITA DE SEGUIMIENTO ☒ AUDITORIA ☐ ASESORIA ☐ SOLICITUD DE INFORMACION ☐	
ASUNTO: VISTA DE OBRA.	
DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS.	FECHA: 16/12/2022. HORA: 14:10
FUNCIONARIO(S) QUE ATIENDEN LA VISITA: ING. ABRAHAM MEDINA MACIAS.	
FUNCIONARIO (S) DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL: LIC. ANNALY MEDINA MEDINA.	

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA

EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE LLEVO A CABO VISITAS DE OBRAS EN "CALLE MEXICO EN LA COLONIA ANTORCHA CAMPESINA", "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS ZAPOTES" Y "ANIDADOR DE LA COLONIA SANTA CECILIA". DICHAS VISITAS SE REALIZARON A PETICIÓN DE LAS DEEDORAS GUILLERMINA RIVERA GONZALEZ, ROSA MARTHA MUNOZ VIRA-MONTES Y MARIA FERNANDA SANDOVAL SERNA, ACOMPAÑADAS DE UN SERVIDOR LA LIC. ANNALY MEDINA, POR PARTE DE ESTA CONTRALORIA Y EL ING. ABRAHAM MEDINA MACIAS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

PROCEDIMOS A VERIFICAR DICHAS OBRAS E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EN LO QUE SE OBSERVÓ:

- * ZAPOTES = A UN 40% DE SU AVANCE
- * SANTA CECILIA = A UN 20% DE SU AVANCE
- * ANTORCHA CAMPESINA = CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.

	ACTA DE VISITA DE OBRA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	N° DE VISITA	
		OFICIO DE VISITA	

VISITA DE SEGUIMIENTO ☒ AUDITORIA ☐ ASESORIA ☐ SOLICITUD DE INFORMACION ☐	
ASUNTO: VISTA DE OBRA	
DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS	FECHA: 16/12/2022 HORA: 14:10
FUNCIONARIO(S) QUE ATIENDEN LA VISITA: ING. ABRAHAM MEDINA MACIAS	
FUNCIONARIO (S) DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL: LIC. ANNALY MEDINA MEDINA	


OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA

EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE HIEVO A CABO VISITAS DE OBRAS EN "CALLE MEXICO EN LA COLONIA ANTORCHA CAMPESINA", "PANTALLERIZACIÓN CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS ZAPOTES" Y "ANIDADOR DE LA COLONIA SANTA CECILIA". DICHAS VISITAS SE REALIZARON A PETICIÓN DE LAS REGIDORAS GUILLERMINA RIVERA GONZALEZ, ROSA MARTHA MUÑOZ VIRA-MONTES Y MARIA FERNANDA SANDOVAL SERNA, ACOMPAÑADAS DE UN SERVIDOR LA LIC. ANNALY MEDINA, POR PARTE DE ESTA CONTRALORIA Y EL ING. ABRAHAM MEDINA MACIAS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


PROCEDEMOS A VERIFICAR DICHAS OBRAS E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EN LO QUE SE OBSERVO:

- * ZAPOTES = A UN 40% DE SU AVANCE
- * SANTA CECILIA = A UN 20% DE SU AVANCE
- * ANTORCHA CAMPESINA = CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.

VISITA DE OBRA 16/12/2022, "PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS ZAPOTES"



**VISITA DE OBRA 16/12/2022, "PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE MEXICO
EN LA COLONIA ANTORCHA CAMPESINA"**



VISITA DE OBRA 16/12/2022, "CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA COLONIA SANTA CECILIA"

